

# БЕЛЫЙ СЛОН ООО

Адрес: 150006, Ярославская обл, г. Ярославль, Дядьковский проезд, д.1, кв.27

Телефон:

ИНН/КПП: 7604344984/760401001, р/с: 40702810100000006680, в, БИК: 047888728, к/с: 30101810300000000728.

## Коммерческое предложение № 1КП-539431


от 24.08.2020

Заказчик:

Адрес доставки:

Доверенное лицо заказчика:

Телефоны доверенного лица:



### № 1 Окно КВЕ Gut 58 (Фурнитура ROTO NT)

Кол-во: 20

Заполнение:

Г-1 - 4/10/4/10/4 TopN	1346X653	0,88 m2
С-1 - 4/10/4/10/4 TopN	1254X561	0,70 m2

	Цвет основы	Белый
	Цвет уплотнения	Черный
	Штапик	Скошенный
С-1	Накладки на петли	Белая
С-1	Параметры Ручки	Односторонняя
С-1	Ручка	НОРРЕ
С-1	Цвет Ручки	Белая

Рама: 7907.W - Рама КВЕ Gut 58 mm

Створка: 7917.W - Створка КВЕ Gut 58 mm

Цвет внешний: Белый

Цвет внутренний: Белый

Комментарий:

Итого материалы:

245 175,00

1	Вывоз мусора		18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
2	Монтаж с отделкой		106 000,00	1	106 000,00	106 000,00
Итого: Сто двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек						124 000,00

Общая площадь заказа, м.кв.	41,80 м.кв.
-----------------------------	-------------

Итоговая стоимость: Триста шестьдесят девять тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек	369 175,00 руб
--	----------------

- Цены в данном коммерческом предложении действительны до 31.12.2020 г. и по окончании этого срока могут быть пересмотрены.

- В случае переноса даты отгрузки по просьбе дилера, производитель не несет ответственность за сохранность изделий через 10 дней после даты готовности.

- Согласно ГОСТ 24866-2014, стеклопакет не может находиться длительное время в агрессивной среде (отрицательная температура, вода и т.д.) т.к. это может привести к его повреждению (образованию самопроизвольных трещин, запотевания и т.п.) и его разгерметизации. В подобных случаях производитель не несет ответственность за его качество и такие стеклопакеты автоматически снимаются с гарантии.

Примечание:

Счет № 1КП-539431

Стр: 1 из 2

**-Обратите внимание! При заказе светопрозрачной конструкции, в состав которой входит стеклопакет с пленкой, нужно учитывать следующее:  
Пленка из разных партий не совпадает по оттенкам, возможно разнооттеночность.  
Пленка, подвержена выгоранию.  
Пузыри, царапины и т.п. в отдельных случаях не являются производственным браком, ГОСТ 32563-201.  
Срок эксплуатации 3 года**

С размерами, конфигурацией и комплектацией заказа согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_